

recorrido

Puente de Jatico



Las fuertes lluvias de abril y mayo se llevaron parte del puente de Jatico, en la vía a Lumbisí. Según el presidente de la comuna, Salvador Reinoso, el relleno que se hizo hace dos años estuvo mal estructurado por eso colapsó. *“Esta vez exigimos que se haga un buen trabajo y que se ensanche el puente”*.

Fausto Noboa, de la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas (EMMOP), explica que lo primero que se hizo para rehabilitar el puente fue coordinar trabajos con la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado (EMAAP), ya que lo que ocasionó el derrumbe fue un taponamiento de la alcantarilla que a su vez provocó la caída del muro de gaviones y una parte de la mesa de la vía.

Una vez que la EMAAP completó su trabajo, la EMMOP rellenó el puente. La comunidad espera que esta vez los trabajos se hagan técnicamente y el puente no vuelva a colapsar en el próximo invierno.

Administración Zonal con nueva cara

Las oficinas de la Administración Zonal Tumbaco vuelven a remodelarse. Conforme los planos y como avanzan los trabajos, se ve que esta vez el cambio es desde la fachada. El administrador, Ramiro Tobar, explica que las reformas también serán en la atención al público.

Se anuncia que en la planta baja habrá un gran salón con sillas, un centro de información y una máquina con ticket para la atención. Por su parte, los usuarios demandan un mejor trato y agilidad en los trámites.



Repavimentación

La ciudadanía y sobre todo los conductores, se muestran aliviados por la repavimentación de algunos tramos de la Avenida Interoceánica y el relleno de huecos en otras vías. Ahora el pedido es que se coloquen las debidas señalizaciones y que se continúe arreglando otras calles, varias de ellas afectadas por el invierno y otras que aún no han sido adoquinadas.

ojo avizor



Peligro al cruzar las vías

La falta de pasos peatonales, pasos cebra, señalización, semáforos y el irrespeto de los conductores hacia los peatones hacen que cruzar las vías en Cumbayá y Tumbaco sea un peligro.

Aunque varias personas ya han sido atropelladas, las autoridades de tránsito no han llevado a cabo un plan de tránsito que obligue a respetar la vida de los peatones en toda el área. Los conductores deben concienciar la importancia de que el peatón tiene prioridad en cualquier vía, a fin de no correr riesgos y evitar graves accidentes.

Derrumbes en Los Conquistadores

La segunda vía de conexión con Quito, la Avenida de Los Conquistadores, también fue afectada por las lluvias: derrumbes y baches continúan obstaculizando el tránsito en ciertos sectores, situaciones que ponen de manifiesto la necesidad de mejorar y ampliar la red vial del Valle.



Escombros en las calles

Varias calles y aceras, en distintas zonas del Valle, lucen con escombros o materiales de construcción que obstaculizan el libre tránsito vehicular y peatonal.

Pese a existir una Ordenanza Municipal que sanciona a quienes irrespetan el espacio público, tal parece que las sanciones no se hacen ejecutar debido a que los controles tampoco son efectivos.